

품질시험·검사의뢰서

결
재

담 당

검 토

승 인

접수번호

접 수 일

고 회 사 명

에이스건설(주)

연 락 처

010-3834-5738

객 주 소

경기도 부천시 원미구 상동 463-2

고 객 명

김 현수

의 료 내 용

순번

시험품목

규격/모델

LOT-번호

수 량

시험항목

희망 완료일

1

치장보드류
3T HDF+FF
동화기업(주)+㈜피앤씨코리아+우디어스
(소형첨버시험)

1조

총 휘발성 유기화합물,
톨루엔,폼알데하이드

비 고
및
계 약
검 토

1. 차기시험일 표시(해당 시) : 년 월 일 전자매체 송부
2. 시험성적서의 용도 : 품질시험용
3. 계약 및 검토내용, 계약변경 / 내용 :
4. 성적서 발행 : 공인 / 비공인
5. 생산일자(요구시) : 년 월 일
6. 시료의 처리 : 폐기 / 반환(직접, 택배)

시험수수료

원

특기
사항

1. 시험요구사항
 - 1.공사명:부천상동 행복주택 건설공사 1공구
 - 2.생산자,(생산국):동화기업(주)+㈜피앤씨코리아+우디어스
 - 3.채취자:에이스건설(주) 품질관리자 권명중
 - 4.시공사:에이스건설(주),㈜반도건설,명성종합건설(주)
 - 5.착공일:2018년12월31일
 - 6.시료채취자:경기도 부천시 원미구 상동 463-2
2. 추가사항 직접수령 택배 기타

7.재고량:630세대

8.참관자 :한국토지주택공사 공사감독자 박정호

9.발주자:한국토지주택공사

10.준공일:2022년11월16일

11.시료채취일:2022년06월21일

위와 같이 시험의뢰 합니다.

위와 같이 시험의뢰를 접수하였습니다.

신청인 : 김 현수 (인)

접수자 : (인)

인수/인계 확인사항

시험성적서/필증 시험품을 인수함 인수자 : (인)

당 연구원의 명백한 잘못된 시험결과와 취급부주의로 인하여 고객이 입은 피해에 대하여 고객은 당 연구원에 배상 책임을 요구할 수 있음을 알려드립니다.

※ 유의사항

- 접수된 물품을 찾으러 오시기 전에 완료 여부를 전화로 문의하시고 접수증과 사업자 등록증 사본을 필히 지참하여 주시기 바랍니다. (물품 인수 전 입금 확인 후 출고가 허가되오니 주의바랍니다)
- 시험완료 일자를 기준으로 하여 2개월이 경과하여도 의뢰자가 인수하지 아니한 시험의뢰 품에 대하여는 인수권을 포기한 것으로 간주하고, 당사가 보관 중 분실 및 파손에 대한 책임은 지지 않습니다.

품질시험·검사의뢰서

결
재

담
당

검
토

승
인

접수번호

접 수 일

고 회 사 명

에이스건설(주)

연 락 처

010-3834-5738

객 주 소

경기도 부천시 원미구 상동 463-2

고 객 명

김 현수

의 료 내 용

순번	시험품목	규격/모델	LOT-번호	수 량	시험항목	희망 완료일
1	구성재(문짝) 18T PB+HPL 동화기업(주)+대신메리민산업(주)+송화산업 (소형챔버시험)			1조	총 휘발성 유기화합물, 톨루엔,폼알데하이드	

비 고
및
계 약
검 토

1. 차기시험일 표시(해당 시) : 년 월 일 전자매체 송부
2. 시험성적서의 용도 : 품질시험용
3. 계약 및 검토내용, 계약변경 / 내용 : 시험수수료
4. 성적서 발행 : 공인 / 비공인
5. 생산일자(요구시) : 년 월 일
6. 시료의 처리 : 폐기 / 반환(직접, 택배) 원

특기
사항

1. 시험요구사항
 - 1.공사명:부천상동 행복주택 건설공사 1공구
 - 2.생산자,(생산국):동화기업(주)+대신메리민산업(주)+송화산업
 - 3.채취자:에이스건설(주) 품질관리자 권명중
 - 4.시공사:에이스건설(주),(주)반도건설,명성종합건설(주)
 - 5.착공일:2018년12월31일
 - 6.시료채취지:경기도 부천시 원미구 상동 463-2
2. 추가사항 직접수령 택배 기타
- 7.재고량:630세대
- 8.참관자 :한국토지주택공사 공사감독자 박정호
- 9.발주자:한국토지주택공사
- 10.준공일:2022년11월16일
- 11.시료채취일:2022년06월21일

위와 같이 시험의뢰 합니다.

위와 같이 시험의뢰를 접수하였습니다.

신청인 : 김 현수 (인)

접수자 : (인)

인수/인계 확인사항

시험성적서/필증 시험품을 인수함 인수자 : (인)

당 연구원의 명백한 잘못된 시험결과와 취급부주의로 인하여 고객이 입은 피해에 대하여 고객은 당 연구원에 배상 책임을 요구할 수 있음을 알려드립니다.

※ 유의사항

- 접수된 물품을 찾으러 오시기 전에 완료 여부를 전화로 문의하시고 접수증과 사업자 등록증 사본을 필히 지참하여 주시기 바랍니다. (물품 인수 전 입금 확인 후 출고가 허가되오니 주의바랍니다)
- 시험완료 일자를 기준으로 하여 2개월이 경과하여도 의뢰자가 인수하지 아니한 시험의뢰 품에 대하여는 인수권을 포기한 것으로 간주하고, 당사가 보관 중 분실 및 파손에 대한 책임은 지지 않습니다.

품질검사 의뢰서

시험·검사종목	휨강도, 박리강도, 밀도, 나사못유지력, 폼알데하이드 방산량	(<input checked="" type="checkbox"/> KS <input type="checkbox"/> 비KS)
시료명	파티클보드(PB)(E0-15형-T15mm)	재고량 : 630세대
시료량	1조	채취일 : 2022년 06월 21일
시료 또는 자재 생산국	대한민국	
시료 채취 장소	경기도 부천시 원미구 상동 463-2	회사명(생산업체):동화기업㈜
시료 채취자	소속: 에이스건설㈜ 담당업무: 품질관리자	성명: 권명종 (서명 또는 인)
참관자	소속: 한국토지주택공사 담당업무: 공사감독자	성명: 박정호 (서명 또는 인)
시험 및 시방기준	LH 전문시방서(47010 가구공사)KS F 3104	
성과 이용 목적	<input checked="" type="checkbox"/> 품질시험용 <input type="checkbox"/> 자재선정용 <input type="checkbox"/> 품질확인용 <input type="checkbox"/> 기타()	
공사개요	공사명	부천상동 행복주택 건설공사 1공구
	착공일	2018년 12월 31일
	준공 예정일	2022년 11월 16일
발주자	한국토지주택공사	
시공사	에이스건설㈜, ㈜반도건설, 명성종합건설㈜	
국가중요시설 여부	해당없음	
「건설기술 진흥법」 제60조제1항에 따라 품질시험·검사를 의뢰합니다. 2022년 06월 21일 의뢰인 성명 : 에이스건설㈜ 현장대리인: 김현수 (서명 또는 인) 전화번호 : 032)321-4564~5 주소 : 경기 부천시 부일로 224-9번지(은혜빌딩 8층) 에이스건설㈜		
비고: 1. 국가중요시설 여부는 '국가중요시설(시설명)'로 적습니다 2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사 원자력발전소, 발전용량 100만kw 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오, TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kw 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.		
처리절차		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">의뢰서 작성</div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">접수</div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">시험·검사 실시</div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">성과서 작성, 결재</div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">발급</div> </div>		
전자세금계산서 수취인(품질관리자)	성명 : 권명종 전화 : 032)321-4564~5	E-mail : kmj5738@hanmail.net 팩스 : 032)321-4568 휴대폰 : 010-3834-5738
절취선 접수증		
1. 접수일: 2. 의회 시험·검사 종목: 3. 시료명 및 시료량: 귀하께서 의뢰한 시험·검사 요청 건은 접수일부터 약 ()일이 걸릴 예정임을 알려드리며 이 접수증을 발급합니다. <div style="text-align: right;"> 년 월 일 접수자: ○ ○ ○ (건설기술용역업자) 성명: (서명 또는 인) </div>		

