

A/S

# 확인서

일시	2023년 / 월 / 10일 (토)	방문직원	이름: 김세영
업체	한국생산기술연구원 시험연구원 15층		010-6370-9831
장비	Ncw 72	고객	이름: 박상민
			010-8832-1549

**기본 점검**

누수 : 없음 /  있음 (누수(파손)위치 : 4층 중방반 리프 )

고장 : 없음 /  있음 (고장(파손)위치 및 증상 : OZ 펌프, 압력통, 압력 스위치 )

순도 : (원수 / 270 us/cm), (1차 25 us/cm), (3차 7 Mc·cm), (기타 )

( <input checked="" type="checkbox"/> 납품 / <input checked="" type="checkbox"/> 점검 / <input checked="" type="checkbox"/> 수리 / <input checked="" type="checkbox"/> 소모품교체) 내역	최종점검 내역
관내 정격 결과 OZ 펌프 고장 압력스위치 고장으로 발생 된 것으로 확인 OZ 펌프 1SET } 교체 압력스위치 1ea } 압력통 1ea } R/C(201) 2ea	<input type="checkbox"/> 누수 여부 : (있음 / <input checked="" type="checkbox"/> 없음) <input type="checkbox"/> 고장 여부 : (있음 / <input checked="" type="checkbox"/> 없음) OZ 펌프 <input type="checkbox"/> 순도 : 정상 / <input checked="" type="checkbox"/> 교체필요 OZ <input type="checkbox"/> 최종순도 : (1차 9.8 us/cm, (3차 7 Mc·cm), (기타 ) <input type="checkbox"/> 특이사항 : 4층 중방반 리프 교체

**설명 내용**

신한사이언텍에서 납품·설치된 모든 기기의 서비스 기간은 납품·설치일로부터 1년입니다.(펌프,소모품 제외)

- 장비 설치 및 기기 점검 방문 후 사용자는 퇴실 전 장비의 이상 유무를 확인하여 주시기 바랍니다. (누수, 동작이상)
- 평상시에는 항상 장비의 작동상태와 순도, 전처리 필터의 변색 확인 및 최종 교체일 확인 (상수도기준 3~4개월) 하시고, 교체시기가 경과되었으면 필터를 교체합니다. (단, 순도저하 시 폐사로 연락 주시기 바랍니다)
- 장기간 장비를 사용하지 않을 때는 전원OFF, 메인 원수(금수)밸브를 닫아(잠가) 주시기 바랍니다. (누수 및 안전사고 예방)
- 장비 사용조건은 실내이며 사용온도는 겨울철 동파를 예방할 수 있는 상온입니다.
- 사용법 교육, 소모품 교체주기 교육, 유지보수 교육, 점검내역 설명 및 연락처를 전달 하였습니다.

A/S 및 문의 : 전화 (042-626-4644) / 메일 (myvity@naver.com) / 사이트 (www.sinhanst.com)

위와 같이 A/S 을(를) 확인하였고 폐사(신한사이언텍)직원으로서 부터 주의사항 설명 및 사용법(유지보수)을 설명을 들었습니다.

2023년 / 월 / 10일



방문 담당자: 김세영 (서명)  
 고객: 박상민 (서명)